



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chivarreto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0157-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: Vista Frontal del porton a sustituir en proceso



Foto 2: Vista de las ventanas de metal a PVC en proceso



Foto 3: Vista frontal del establecimiento de los modulos de cambio de ventanas de PVC en proceso



Foto 4: Vista frontal del cierre de ventanas con block



Foto 5: Visibilidad de las ventanas de PVC en proceso




Foto 6: Vista de los inodoros en mal estado a sustituir en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de San Francisco El Alto



Firma y Sello Director Central de Estudios e Inspección de San Francisco El Alto