







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-0159-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024
	<b>Foto 1: Sustitución de piso cerámico en las dos aulas.</b>		
	<b>Foto 2: Sustitución de pintura en fachada principal del establecimiento.</b>		
	<b>Foto 3: Instalación de cuneta de concreto.</b>		
	<b>Foto 4: Sustitución de portón en la entrada principal del establecimiento.</b>		
	<b>Foto 5: Sustitución de lavamanos.</b>		
	<b>Foto 6: Sustitución de pila de concreto en cocina.</b>		

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y  




*Wilma Lucrécia González*

Firma y Sello Director Centro Educativo

