

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CHIVARRETO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	08-03-1354-43	FECHA	2/04/2024



ventanas a cambiar modulo 1



ventanas modulo 2



espacio a cubrir, porque ingresa lluvia en este espacio





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

