

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIORMENTE

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chitocché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-1760-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



Foto 1: Retiro de las láminas y estructura deteriorada



Foto 2: Retiro de la estructura que sostenía las láminas anteriores



Foto 3: Colocación de la nueva estructura



Foto 4: Colocación de las nuevas láminas



Foto 5: Elaboración de la mesa en la nueva cocina




Foto 6: Elaboración de las nuevas estufas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del libro de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE





Firma y Sello Director Centro

