



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHITZOC, ALDEA PAXIXIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-1959-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: COCINA EN PROCESO DE REMOZAMIENTO.




Foto 2: INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



Foto 3: COCINA EN PROCESO DE AMPLIACIÓN Y REMOZAMIENTO.



Foto 4: BODEGA Y DIRECCIÓN EN PROCESO DE REPELLO Y COLOCACIÓN DE PISO.



Foto 5: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y PARED CON TABLAYESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN.




Foto 6: RED ELÉCTRICA EN PROCESO DE INSTALACIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de C.P.R.M. J.L.


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público