



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO EL ALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHITZOC, ALDEA PAXIXIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-1959-43	FECHA:	16/05/2024



Foto 1: COCINA REMOZADA COMPLETAMENTE.



Foto 2: RED ELÉCTRICO MJORADO.



Foto 3: TECHO DE COCINA MACHIMBRADO Y MEJORADO.



Foto 4: DIRECCIÓN Y BODEGA MEJORADO CON REPELLO, CON PISO CERAMICO, CON RED ELECTRICA MEJORADA, PINTADO, PUERTA, VENTANA Y CIELO FALSO.



Foto 5: BODEGA Y DIRECCIÓN REMOZADO.




Foto 6: BODEGA REMOZADO POR COMPLETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público