



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiventur, aldea Chivarreto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-2476-43	FECHA:	12/10/2024



Foto 1: Sustrucción de láminas por láminas troquelada aluzinc calibre 26 en bodega



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal en bodega




Foto 3: Sustrucción de chapas de puertas de aulas



Foto 4: Sustrucción de puertas de servicios sanitarios



Foto 5: Sustrucción de vidrios en aulas y dirección



Foto 6: Sustrucción de piso en patio dañado, por pavimento de concreto con espesor de 10 cms

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sam Com Pa
Firma y sello del Presidente de la OPF





[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO: Totonicapán	MUNICIPIO: San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Paraje Chiventur, aldea Chivarreto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 08-03-2476-43	FECHA: 12/10/2024
	
Foto 7: Sustrucción de inodoro	Foto 8: Sustrucción de tubería PVC línea principal agua pluviales en el patio de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público