



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM paraje Chiventur	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiventur, aldea Chivarreto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-2476-43	FECHA:	3/12/2024



Foto 1: Sustitución de láminas por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de chapas de puertas de aula




Foto 4: Sustitución de puertas de servicios sanitarios




Foto 5: Sustitución de vidrios en aulas y dirección



Foto 6: Sustitución de piso en patio dañado, por pavimento de concreto con espesor de 10 cms

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM paraje Chiventur	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiventur, aldea Chivarreto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-2476-43	FECHA:	3/12/2024



Foto 7: Sustrucción de inodoro



Foto 8: Sustrucción de tubería PVC línea pluviales en el patio de la escuela

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

