



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Francisco El Alto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chituy I-II-III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-03-2489-43	FECHA:	12/08/2024




Foto1: Cambio de piso de cemento por azulejo



Foto 3: Cambio de piso de cemento por azulejo




Foto 5: Cambio de piso de cemento por azulejo




Foto 2: Cambio de piso de cemento por azulejo





Foto 4: Cambio de piso de cemento por azulejo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el **Libro de Hojas** de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo de Control de Calidad

