

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xemutzujché, aldea San Felipe Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0001-43	FECHA:	12/10/2024



Foto 1: Reparación, mantenimiento y pintada de 7 puertas de cocina, salón y dirección.




Foto 2: Colocación de balcones en tres aulas, equivalentes a 35 metros cuadrados



Foto 3: Sustrucción de piso de cemento por piso de granito para 3 aulas



Foto 4: Sustrucción de canales y bajadas de aguas pluviales correspondientes a 36 metros lineales



Foto 5: Sustrucción de 4 inodoros los cuales se encuentran quebrados y con otros desperfectos como caída de agua, rajaduras, otros.



Foto 6: Instalación de estructura de protección de lámina calibre 24 con tubo galvanizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE NIVEL 43 *Miguel Ángel Pérez y Herrero*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público *Andrés Xecul*

