

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán                 | MUNICIPIO:                     | San Andrés Xecul                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Xemutzujché, aldea San Felipe Xejuyup |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-04-0001-43               | FECHA:                         | 12/10/2024                                   |



Foto1: . Reparacion, mantenimiento y pintada de 7 puertas de cocina, salón y dirección.



Foto 2: Colocación de balcones en tres aulas, equivalentes a 35 metros cuadrados




Foto 3: Sustitución de piso de cemento por piso de granito para 3 aulas



Foto 4: Sustitución de canales y bajadas de aguas pluviales correspondientes a 36 metros lineales




Foto 5: Sustitución de 4 inodoros los cuales se encuentran quebrados y con otros desperfectos como caída de agua, rajaduras, otros.



Foto 6: Instalación de estructura de protección de lámina calibre 24 con tubo galvanizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| Firma y sello del Presidente de la OTEC<br><b>NIVEL 43</b>   |   |
| Consejo Educativo<br>FORMAR A LA XEMUTZUJCHÉ<br>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA<br>SAN FELIPE XEJUYUP<br>SAN ANDRÉS XECUL, TOTONICAPÁN | DIRECCION<br>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA<br>SAN FELIPE XEJUYUP<br>SAN ANDRÉS XECUL, TOTONICAPÁN |