



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PMA-06-123
Versión: 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Pacomún	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nematuc
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0010-43	FECHA:	3/06/2024



ENTECHADO DEL AULA



INSTALACIÓN DE VENTANAS



ELABORACION DE MESA DE COCINA



PINTADA DE PUERTAS DE LAS AULAS



PINTADA DE PORTÓN



PINTADA EXTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales de los trabajos realizados.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Totonicapán	MUNICIPIO	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Paraje Pacomún	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	aldea Nimasac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	08-04-0010-43	FECHA	3/06/2024




ENTECHADO DEL AULA



INSTALACIÓN DE VENTANAS




ELABORACION DE MESA DE COCINA



PINTADA DE PUERTAS DE LAS AULAS



PINTADA DE PORTÓN



PINDADA EXTERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de 10 hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Púbico

