





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**





PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Pacomún	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Nimasac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0010-43	FECHA:	3/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familiares	 EORM Paraje Pacomún C. 43 Totonicapán	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO PARAJE PACOMÚN C. 43
--	---	---	--