



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Chiksac JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chiksac, aldea Chajabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0013-43	FECHA:	31/05/2023



Cambio de piso de tierra por concreto



Instalación de puerta



Instalación de Ventanas



Instalación de ventanas



Instalación de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales especificando el número de hojas.

*Pd.HCA*



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público