

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta J.M. Barrio El Calvario	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0015-43	FECHA:	2/04/2024



Foto 1: VISTA DE AREA PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MALLA




Foto 2: VISTA PARA REMOZAMIENTO DE PUERTAS, PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE BAÑOS



Foto 3: INSTALACIÓN DE TINACOS



Foto 4: VISTA DE AREAS PARA EL REMOZAMIENTO O CAMBIO DE VIDRIOS DE LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL ESTABLECIMIENTO.





Foto 5: VISTA INTERIOR Y EXTERIOR A REMOZAR (PINTURA)



Foto 6: VISTA PARA REMOZAMIENTO DE PUERTAS Y PINTURA EXTERIOR DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la CEF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---