

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Adrén Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chajabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0172-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024

Pisos de granito de fondo gris para 2 aulas del segundo nivel de la dirección, el piso actual es piso alisado. grado de Cuarto C y Quinto A



Foto 1:

Pisos de granito de fondo gris para 3 aulas del segundo del módulo de lámina, actualmente el piso es alisado y ya se está deteriorando, es exclusivamente piso en las aulas no en los corredores. quinto C, segundo B, Tercero D



Foto 2:

Cambio de Piso de granito de fondo gris para un aula de parvulos 2. A específicamente cambio por que el piso actual es medio alisado.



Foto 3:

Cambio de piso de granito 1 aula específicamente en el grados de Primero sección Actualmente el piso es de torta de cemento



Foto 4:

Reparación de pared y cambio de techo de lamina en el aula del grado de parvulos 2 A.




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

