



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chajabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0172-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024

Descarga de lámina para cambio de techo de aula de pre primaria



Preparando materiales para colocación de piso de aula de primero sección "A"

Colocación de piso de granito de marmol en el aula de quinto sección "A"



Foto 3:

Foto 4:



Foto 5: Supervisión de trabajo por el técnico

Acompañando el trabajo por el señor director. Aula de cuarto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar 8 Múltiples de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

