



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecuj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chajabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0172-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024

colocación de techo de lámina concluido



Foto 1:



Foto 2:

Pisos de granito de fondo gris. trabajo concluido en quinto sección "C"



Foto 3:

Piso de granito de mármol, trabajo concluido en cuarto sección "A"



Foto 4:

trabajo concluido en el aula de primero sección "A"




Foto 6: techo de aula de Pre primaria



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo

