


**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0174-43	FECHA:	08/11/2024



**Instalando juego completo de ornillas en plancha de leña en cocina.**



**Instalando azulejos en entorno de plancha de leña en cocina.**



**Instalando tubos de concreto para chimeneas en plancha de leña en cocina.**



**Fabricando mesa de concreto en cocina.**



**Pila plástica de dos lavaderos a instalar en cocina**



**Cenefa en colocación en modulo 2 en escuela.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
*[Signature]*



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0174-43	FECHA:	08/11/2024



Deposito de agua de Polietileno de 1,100 litros a instalar sobre terraza.



Fabricacion de mesa de concreto para cocina.



Realizando reparación y mantenimiento de puertas



Realizando cambio de instalación de línea eléctrica principal en modulo 2 de la escuela.



Realizando aplicación de pintura en muros exterior e interior en modulo 1.



Aplicación de pintura en muro perimetral exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODPF  
  


Firma y Sello Director Educativo Público  
  


**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0174-43	FECHA:	08/11/2024



**Colocación de canaletas y bajadas de agua en módulo 2 de la escuela.**


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo