

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIO  DURANTE  POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0174-43	FECHA:	15/11/2024



**Cambio de juego de ornillas completos en plancha de leña.**



**Vista de entorno de plancha de leña para instalación de azulejos en cocina.**




**Cambio de chimeneas en cocina con tubos de concreto prefabricados en cocina.**



**Vista de espacio para ampliación de mesas de concreto en cocina.**





**Espacio de cocina donde se instalará pila plástica.**



**Vista para instalacion de cenefa en módulo de aulas.**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  


**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS  PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0174-43	FECHA:	15/11/2024



Deposito de agua de polietileno de 1, 100 litros instalada sobre terraza.



Vista de instalación de mesas de concreto en cocina.



Puertas pintadas y reparadas.



Cambio de línea principal de energía eléctrica en modulo 2 del establecimiento.



Aplicación de pintura en muros de aulas interior y exterior modulo 1 y 2.



Vista de área de aplicación de pintura en muro exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPEA








*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0174-43	FECHA:	15/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos

*[Handwritten Signature]*

CONSEJO DE LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
BILINGÜE  
T.O. ALDEA PALOMORA, SAN ANDRÉS XECUL, T.O. SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TONTOCAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Handwritten Signature]*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS  
T.O. SAN ANDRÉS XECUL, DEPARTAMENTO DE TONTOCAPÁN