

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHITUCUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-0176-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE



PINTURA PARA LÁMINA 562 METROS CUADRADOS PARA LAS AULAS



SUSTITUCION DE LAMINAS GALVANIZADAS CALIBRE 26, Y ESTRUCTURA DE TECHO DE METAL PARA LA BODEGA



SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL PARA SERVICIOS SANITARIOS



Sustitucion de porton 2.97X 2.88 metros



SUSTITUCION DE 9 BALCONES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA 3 AULAS,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Púb

