



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1717-43	FECHA:	5/07/2024



Vista frontal de cocina y bodega ya terminado con repello y cernido




Vista interior de la cocina ya terminada con repello y cernido



Vista de las encimeras ya terminadas y recubiertas con azulejos.



Vista frontal del techo nuevo para módulo de baños con lámina troquelada.



Elevación y nivelación de paredes de baños ya terminados.



Pared que cerró espacio en baños ya terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1717-43	FECHA:	5/07/2024




Muro perimetral para cepara baños de patio ya terminado



Ventanas en UPVC ya instalados en cocina.



Puertas ya instaladas en baños.



Puertas ya pintadas e instaladas en bodega y cocina.



Balcones ya pintados e instalados en cocina.



Sistema eléctrico en pasillo ya terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

