



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora San Andrés Xecul Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1924-43	FECHA:	31/05/2024



**NIVELACION DE TECHO Y SOLERA DE CORONA BAJO CUBIERTA EN AULA 1 Y 2**




**ESTRUCTURA DE TECHO EN AULA 1 Y 2 POR COSTANERAS DE METAL**



**SUSTITUCION DE PILARES DE MADERA POR CONCRETO EN CORREDOR**



**SUSTITUCION DE VIGAS DE MADERA POR CONCRETO CORREDOR DE ESCUELA**



**AMPLIACION DE PAREDES TECHO Y PISO YA QUE EL ESPACIO ES MUY REDUCIDO PARA PREPARAR LOS ALIMENTOS**



**INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA LA COCINA**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Andrés Xecul
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palomora San Andrés Xecul Totonicapán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1924-43	FECHA:	31/05/2024



INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA BOMBA DE AGUA EN UN POZO



MEJORAMIENTO DE ALTURA DE PLANCHA RURAL SE ENCUENTRA MUY BAJO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público