



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALOMORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1964-45	FECHA:	04 de noviembre de 2024



SUMINISTRO Y REPARACION DE COCINA ESCOLAR




INSTALACION DE PISO EN COCINA



PISO EN LAVANDERIA



DRENAJE EN LAVANDERIA Y SANITARIO




REPARACION SISTEMA ELECTRICO EN POZO ARTESANAL




REPARACION Y MANTENIMIENTO CISTERNA(ROTOPLAS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anular el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres y Maestros




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita® REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS






PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SAN ANDRES XECUL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALOMORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-04-1964-45	FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DEL 2024



Reparacion de agua pluvial sobre terraza



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

