



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 645	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuinajtajuyup, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0006-45	FECHA:	1/07/2024




Foto1: Sustitucion de techo



Foto 2: Remozamiento de aula, ampliacion de muro de 10 hileras de block




Foto 3: Sustitucion y nivelación de piso




Foto 4: Mejoramiento de Patio




Foto 5: Pintura de paredes interiores y exteriores de tres aulas.



Foto 6: Mejoramiento de cuneta.

  
Firma y sello del Presidente de la



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público








Foto 7: Sustrucción de puerta de un aula y dos puertas de servicios sanitarios.



Foto 8: Levantamiento y colocación de ventana.



Foto 9: Sustrucción de láminas y costaneras, cambio de sanitarios y accesorios.



Foto 10: Sustrucción de cables, tomacorrientes y apagadores de tres aulas.

*Pablo J.*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

