



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SAN LUIS CAJULA CASERIO PANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0040-43	FECHA:	21-03-2024



Vista de techo de cocina a remozar



Vista de ventanas quebradas a remozar



Vista de techo escuela a remozar



Vista de baños de niñas a remozar



Vista de baño de niños a remozar



Vista de vidrios a remozar pegandolos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

V. I. I. M.



Firma y sello del Presidente de la OPE

San Luis Cajula



Firma y Sello Director Centro Educativo Público