



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SAN LUIS CAJULA CASERIO PANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0040-43	FECHA:	28/05/2024



Quitada de techo de la escuela



Entechado de la escuela



Quitada de techo y madera de la cocina



Colocación de tubos galvanizados y entechado de la cocina



Instalación de sanitarios lavables de niñas y niños



Colocación y pegado de vidrios de las ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---