



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE SAN LUIS CAJULA CASERIO PANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0040-43	FECHA:	28/05/2024



Culminación entechado de la escuela




Tubos galvanizados ya colocados bajo techo de la cocina




Cocina ya entechada con nueva lámina



Culminación de colocación y pegado de vidrios de las ventanas



Sanitarios lavables de niñas ya instalados



Sanitarios lavables de niños ya instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---