

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Pacoxlaj, barrio Santa Ana.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0044-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024



Foto 1: Vista de malla se remozará con malla galvanizada de Calibre 10 y tubos de 2 pulgadas.




Foto 2: Vista de la cubierta de techo de bodega se remozará con con láminas troqueladas y estructuras de costaneras metálicas.




Foto 3. Vista de taza de baños, se remozará con tazas nuevas lavables.




Foto 4: Vista del muro de contención, se remozará con con mezcla de cemento.



Foto 5: Vista de las paredes de las aulas, se remozará con pintura de agua y el zócano se pinta con pintura de aceite.



Foto 6: Vista del espacio donde lavan los utensilios de la cocina, se remozará con la colocación de pila de concreto.



*Domingo Revuecheros*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la ficha.