

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuinimajuyub, barrio Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	80-05-0045-43	FECHA:	31/05/2024



Esta es una sección de la escuela sin techo ya que los trabajadores y los padres de familia ya bajaron las canaletas



Esta es la misma sección ya con la instalación de la lámina avanzada en su instalación.




En esta imagen se muestra la instalación de cajas octogonales donde se atornillara las nuevas plafoneras.



En esta imagen se muestra la instalación de los interruptores y los tomacorrientes en cada aula de la escuela.



En la imagen se muestra la preparación y nivelación del suelo en el área a pavimentar




En esta imagen se evidencia la aplicación del concreto en el área del pavimento nuevo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

