



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Mostotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pancaá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0051-43	FECHA:	4/11/2024




Foto 1: Ya se retiró el techo de lámina para instalar el nuevo techo de lámina troquelada calibre 26 de aluzinc.



Foto 2: El cambio de piso ya esta en proceso.




Foto 3: Ya está en proceso el cambio de puertas




Foto 4: Cambiando el piso liso por piso de granito dentro de dos aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el registro de fotos.

*[Signature]*  
 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familiares  


*[Signature]*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
