



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Monostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pancaá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0051-43	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: Aquí observamos que el trabajo ya está finalizado, ya está el nuevo techo de lamina de aluzinc.




Foto 2: Aquí ya está instalado el nuevo piso de granito



Foto 3: Ya finalizó el cambio de puertas.



Foto 4: Ya finalizó el cambio de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para describir el trabajo realizado.

[Handwritten signature]
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familiares



[Handwritten signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

