




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje La Cumbre aidea San Antonio Pasajoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0056-43	FECHA:	12/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del **CONSEJO EDUCATIVO 43**  
E.O.D.P.J.M.  
Paraje La Cumbre  
Aidea San Antonio Pasajoc,  
Momostenango, Totonicapán.

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  




**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**







SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: Totonicapán	MUNICIPIO: Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Paraje La Cumbre aldea San Antonio Pasajoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 08-05-0056-43	FECHA: 12/09/2024
 <p>Foto 7: Aula de Segundo Primaria. Cambio de Piso</p>	
	
	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del  
Consejo Educativo 43  
E.O.D.P.J.M.  
Paraje La Cumbre  
Momostenango, Totonicapán





Firma y Sello Director Centro Educativo Público