



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Sicalbé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0059-43	FECHA:	06-06-2024



Foto 1: Paredes en mal estado



Foto 2: Paredes con estructura de metal



Foto 3: Aulas muy pequeñas



Foto 4: Ampliación del aula para tener más espacio




Foto 5: Terminación de pintada en las entradas principales de la escuela




Foto 6: Terminación de pintada de toda la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joribia Luxos
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Sicalbé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0059-43	FECHA:	06-06-2024



Foto 1: Techo con lámina galvanizada y estructura de metal, pared de madera y puerta de metal.



Foto 2: Techo con lámina galvanizada y estructura de metal.




Foto 3: Columnas de metal y tres hileras de block.



Foto 4: Colocación de piso en pasillo.



Foto 5: Tres hileras de block.



Foto 6. Colocación de piso en el aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teribia Luxo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

