



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapan	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Bella Vista, Caserio Rachoquel, Aldea Xequemeya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0062-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Reparación de cerco perimetral en mal estado lo que ocasiona accidentes con los alumnos.




Foto 2: Cerco perimetral en mal estado, lo que ocasiona problemas con vecinos por la siembra de milpa.



Foto 3: Maya en mal estado lo que ocasiona problemas con los vecinos colindantes.



Foto 4: Se ha colocado laminas por el riesgo de peñascos.



Foto 5: Maya de muro en mal estado por lo que los alumnos sufren lesiones.



Foto 6: Cerco perimetral en mal estado lo que ocasiona dificultades con los vecinos colindantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público