



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPÁN                 | MUNICIPIO:                     | MOMOSTENANGO                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO PATZITÉ, PARAJE PATUKUR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0069- 43              | FECHA:                         | 03 DE JUNIO DE 2024            |




Foto 1: Ventanas que se instalarán balcones.




Foto 2: Balcones por intalar.



Foto 3: Limpieza de foza séptica.



Foto 4: Cambio de piso.



Foto 5: Cambio de piso.



Foto 6: Cambio de tubería de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Petrona Isabel Ajanel Coguo*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

