



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PATZITÉ, PARAJE PATUKUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0069- 43	FECHA:	03 DE JUNIO DE 2024



Foto1: Balcones que se están instalando.



Foto 2: Realizando la limpieza de fozs séptica.



Foto 3: Cambio de tubería de drenaje.



Foto 4: Extracción de desechos.



Foto 5: Colocación de tubería.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Petrona Isabel Ajanel Coquox
Firma y sello del Presidente de la OPF



Helena Ana Urrutia
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

