



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | TOTONICAPÁN                 | MUNICIPIO:                     | MOMOSTENANGO                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO PATZITÉ, PARAJE PATUKUR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-0069- 43              | FECHA:                         | 03 DE JUNIO DE 2024            |



Foto1: Balcones instalados.



Foto 2: Balcones instalados.



Foto 3: Piso ya instalados en aula.



Foto 4: Piso ya instalados en cocina.



Foto 5: Piso ya instalados en aula.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|