

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TONONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUIS, ALDEA LOS CIPRESSES.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0073-43	FECHA:	24/05/2024



Vista de losa de patio en proceso de ejecución.



Vista de losa de patio en proceso de ejecución.



Vista de losa de patio en proceso de ejecución.



Vista de losa de patio en proceso de ejecución.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío San Luis, aldea Los Cipresses
DIRECCIÓN
Momostenango, Totonicapán