

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los Itzep aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0075-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Vista sustitución de los vidrios de ventanas



Foto 2: Vista colocación de los vidrios de ventanas



Foto 3: Vista frontal colocación de estructuras metálicas.



Foto 4: Vista frontal pintando las láminas.




Foto 5: Vista de la sustición y colocación de la puerta.



Foto 6: Vista de reajuste e instalacion de la puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los Itzep aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0075-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Vista frontal colocación de la taza



Foto 2: Vista frontal de la colocación de la taza



Foto 3: Vista frontal de la colocación de la pila



Foto 4: Vista frontal colocación de la pila



Foto 5: Vista de la colocación cerco perimetral



Foto 6: Vista de los materiales a utilizar en cerco perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Los Itzep aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0075-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: Vista de la reparación de mallas del cerco perimetral.



Foto 2: Vista frontal de la colocación de las mallas.



Foto 3: Vista frontal de la instalacion de balcones.



Foto 4: Vista colocación de los balcones.



Foto 5: Vista reconstrucción pozo ciego



Foto 6: Vista colocación puerta pozo ciego.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
FORM NIVEL 43
PARAJE LOS ITZEP
PUEBLO VIEJO
MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESQUEL OFICIAL RURAL MIXTA
PARAJE LOS ITZEP
DIRECCIÓN
PUEBLO VIEJO
MOMOSTENANGO