



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Patzún, Aldea Santa Ana.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0088-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: Vista de la cubierta de techo, estas aulas se remozaran con lijado, pintado de costaneras y cambio de techo.




Foto 2: Vista de la cubierta de ventanas, estas aulas se remozaran con el cambio de vidrios rotos.



Foto 3: Vista de la cubierta de ventanas, estas aulas se remozaran con la colocación de balcones.



Foto 4: Vista a la cubierta de costaneras, de 5 aulas, lijado y pintada de costaneras.



Foto 5: Vista a la cubierta baños, Instalación de tres puertas de baño.



Foto 6: Vista a la cubierta de puertas, estas 5 puertas se remozan con la pintada y cambio de dos chapas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Daniel Martínez Pérez
Firma y sello del Presidente de la OEA




Bernabela Forjunara Lajpop Argueta
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

