

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Patzunuj, Aldea Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0088-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: vista a la cubierta de cambio de techo.



Foto 2: Vista a la cubierta de cambio de vidrios.



Foto 3: Vista a la cubierta de pintada de costaneras.



Foto 4: Vista a la cubierta de de puertas.



Foto 5: Vista a la cubierta de colocacion de balcones



Foto 6: vista ala cubierta de cambio de puertas de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel Martínez Pérez




Firma y sello del Presidente de la OPE



Brenda Rosenda Tzún Tzoc
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

