



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Patzún, Aldea Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0088-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: vista a la cubierta de costaneras ya pintadas.



Foto 2: Vista a la cubierta de cambio de chapa y pintada de puertas.




Foto 3: Vista a la cubierta de cambio de puertas de baños.



Foto 4: Vista a la cubierta de de cambios de vidrios.






Foto 5: Vista a la cubierta de balcones colocados.



Foto 6: vista ala cubierta de cambio de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel Martínez Pérez   
Firma y sello del Presidente de 

  
Rosenda Rosenda Tzún Tzoc  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 