



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHIMONJON ALDEA TIERRA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0090-43	FECHA:	02 de abril de 2024



Foto 1: Cambio de láminas en mal estado



Foto 2: Balcones en ventanas



Foto 3: cambio de piso en mal estado



Foto 4: Pintada de la escuela

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Catalina Mendez*  
Firma y sello del Presidente de la CPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chimonjon Aldea Tierra Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0090-43	FECHA:	21 de mayo de 2024



Foto 1: Lámina en mal estado



Foto 2: Balcones de ventana



Foto 3: Cambio de piso en mal estado



Foto 4: Pintada de la escuela




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en sus respectivas hojas.

*Celina Mendez*  
Firma y sello del Presidente de la OP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

