

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Panawal, Caserío Jutacaj, Aldea Xequemeya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0098-43	FECHA:	



fotografía previa a la sustitución de laminas




fotografía previa a mantenimiento de costaneras




fotografía previa a la instalación de balcones



fotografía previa a la instalación de balcones



fotografía previa a la sustitución de vidrios rotos



fotografía previa a la sustitución de vidrios rotos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la DRE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

