

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	MOMOSTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Panawal, Caserio Jutacaj, Aldea Xequemeya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0098-43	FECHA:	



fotografía durante los trabajos de mantenimiento de sustitución de láminas



fotografía durante los trabajos de mantenimiento de sustitución de láminas



fotografía durante los trabajos de instalación de balcones



fotografía durante los trabajos de instalación de balcones




fotografía durante los trabajos de sustitución de vidrios rotos



fotografía durante los trabajos de sustitución de vidrios rotos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

