

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Xesiguan Aldea Pitzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0116-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: vista donde se realiza la circulación pegado al pavimento



Foto 2: vista donde se llevara a cado el lenvando de block



Foto 3: vista de donde se llevara a cabo levantado de blokc



Foto 4: vista de los 18 metros para la torta de cemento




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oscar Cuyuch
Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento
NIVEL 43
ALDEA PITZAL
MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo
DIRECCION
ALDEA PITZAL
MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN