



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chicotom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0128-43	FECHA:	10/06/2024



Cambio de baños, pared divisoria y puertas.



Colocación de piso de concreto en patio



Colocación de piso de concreto en patio



Colocación de piso de concreto en patio.



Cambio de lámina en aula.



Cambio de lámina en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberto P. O.

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.



P. P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

