



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chicotom, Aldea Xolajap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0128-43	FECHA:	19 de julio de 2024



Foto1: sustitución de techado de aula con doble traslape, troquelada.



Foto 2: cambio de techado de aula doble traslape



Foto 3: piso rústico de concreto frete a las aulas y cocina



Foto 4: colocación de tazas, puertas y divisiones de baños de niños.



Foto 5: remodelación de baños y colocación de lavamanos para niños con sus respectivos chorros



Foto 6: piso rustico de concreto frente a las aulas a un costado del patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

