



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje San José las Vegas, Caserío San José Sigüilá, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0132-43	FECHA:	25/11/2024
 			
<p>Techo de dirección sustituido por troquelada y costaneras, colocación de 3 ventanas de pvc, sustitución de piso de cemento por piso cerámico y colocación de canal y balada de agua.</p>		<p>Puertas de baño, sustituidas por puertas de metal, mas fundición de concreto.</p>	
			
<p>Tazas de dos piezas sustituidas por tazas de una pieza mas colocación de azulejo en paredes.</p>		<p>Colocación de balcones a ventanas de dos aulas</p>	
			
<p>Pavimentación en área de dos aulas</p>		<p>Pavimentación en área de cocina</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

